

# Notice de montage PORTE INTERIEURE COULISSANTE

## Serrure

Contenu du colis (selon option choisie)

### Kit poignées encastrées




- 2 poignées cuvettes simples
- 1 poignée tire-doigt

### Kit serrure à clé

- 2 poignées cuvettes pour clé
- 1 poignée tire-doigt
- 1 serrure à clé
- 1 plaque de gâche
- 1 gâche
- 4 vis bois

### Kit serrure à condamnation

- 1 poignée cuvette avec bouton
- 1 poignée cuvette avec bouton secours
- 1 poignée tire-doigt
- 1 serrure à clé
- 1 plaque de gâche
- 1 gâche
- 4 vis bois
- 1 vis



## Outils nécessaires



### Conseils d'entretien

Nettoyage :

Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonneuse.  
Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

### Attention :

Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

### Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit-être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.


### Informations sur la fin de vie

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.



N17S1S

## A Usiner la porte et monter la serrure



\*La mortaise de la serrure est effectuée en usine

## B Usiner le profil de réception et monter la gâche

Après avoir parfaitement réglé la porte (hauteur et aplomb), abaisser le pêne de la serrure, l'approcher du profil de réception (ou porte si portes doubles), repérer l'axe du pêne, ça sera le centre du perçage Ø25 dans lequel sera montée la gâche.

